

**ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC**





ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p.
Letecká informační služba
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
Aeronautical Information Service

Navigační 787
252 61 Jeneč

AIC

A 2/20

7 MAY

	+420 220 372 833
	+420 220 372 835
	+420 220 372 702
	aim@ans.cz
	http://aim.rlp.cz

Podklad: ÚCL – sekce provozní

Nastavení identifikace letadla v odpovídači SSR mód S

SSR transponder Mode S aircraft identification setting

1. V souvislosti s opakujícími se případy porušování pravidel pro nastavení identifikace letadla v odpovídači SSR módu S upozorňuje Úřad pro civilní letectví provozovatele letadel na povinnost dodržovat ust. SERA 13015 (a) k prováděcímu nařízení (EU) č. 923/2012, která stanovuje, že:

Letadlo vybavené módem S se schopností vysílat identifikaci letadla musí tuto identifikaci vysílat tak, jak je stanoveno pro pole 7 letového plánu ICAO, nebo pokud nebyl letový plán podán, musí vysílat poznávací značku letadla.

2. Provozovatelé letadel, kteří toto ustanovení poruší opakovaně, se dopouští přestupku dle ustanovení § 92, odst. 3, písm. c), resp. § 93, odst. 3, písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. In relation to repetitive violations of the rules for setting aircraft identification in an SSR Mode S transponder, the Civil Aviation Authority draws the aircraft operator of the obligation to comply with point SERA 13015(a) to Implementing Regulation (EU) No 923/2012, that:

Aircraft equipped with Mode S having an aircraft identification feature shall transmit the aircraft identification as specified in Item 7 of the ICAO flight plan or, when no flight plan has been filed, the aircraft registration.

2. Aircraft operators who repeatedly violate this provision commit an offense according to para. 92(3)(c) or 93(3)(c) to Act No. 49/1997 Coll., as amended.

- K O N E C / E N D -