Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
aim@ans.cz
https://aim.rlp.cz

Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 18/26

Datum vydání: 12 NOV 26

Pardubice (LKPD) - překážka na AD

Účinnost od: ***26 NOV 26***
Účinnost do: ***UFN***

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: ***VFR-AD-LKPD***

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y3270/26

Odpovídající AIP SUP: 16/26

Překážka – kontejner v prostoru APN EAST.
(350 m) 0,19 NM od východního okraje APN E, (400 m) 0,22 NM od západního okraje APN E na souřadnici:

- 50 00 56,92 N 015 45 03,76 E

Maximální výška překážky (3 m) 10 ft AGL / nadmořská výška (225 m) 738 ft AMSL.
Překážka je označena denním i nočním překážkovým značením dle EASA CS-ADR-DSN.

KONEC