

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
Středisko AIM  
Navigační 787, 252 61 Jeneč  
☎ +420 220 372 841  
☎ +420 220 372 702  
aim@ans.cz  
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu  
České republiky

VFR příručka - Česká republika

**VFR-SUP 17/24**

Datum vydání: 14 NOV 24

---

## **Vyškov (LKVV) - překážka v blízkosti AD; Posunutý THR RWY 20**

Účinnost od: **28 NOV 24**  
Účinnost do: **30 APR 25 EST**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKVV**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y2875/24, Y2876/24

- 
- 1) THR RWY 20 posunut o 400 m. Denní značení.  
Změna vyhlášených délek:  
RWY 02: ASDA 940 m, TORA 940 m, TODA 1350 m.  
RWY 20: ASDA 940 m, TORA 940 m, TODA 990 m.
  - 2) OBST - Mobilní betonárka  
PSN 49 18 31,275N 017 01 48,549E.  
HGT 17 m AGL / ELEV 300 m AMSL.  
Denní značení. Pohyb lidí a strojů v okolí.

---

KONEC