

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 11/22

Datum vydání: 07 APR 22

Nefunkční překážkové značení u traťových překážek

Účinnost od: **07 APR 22**

Účinnost do: **UFN**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-ENR-1**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP:

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y0269/22

Odpovídající AIP SUP: 9/22

-
- 1 Nefunkční denní i noční překážkové značení u traťových překážek č. 182 (50 08 19,78 N 15 08 39,49 E, výška 150 m AGL) a č. 183 (50 08 11,69 N 15 08 39,87 E, výška 150 m AGL), REF AIP ENR 5.4.**

KONEC