

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
Středisko AIM  
Navigační 787, 252 61 Jeneč  
☎ +420 220 372 841  
aim@ans.cz  
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu  
České republiky

VFR příručka - Česká republika

**VFR-SUP 03/26**

Datum vydání: 05 FEB 26

---

### **Letňany (LKLT) - překážka v blízkosti AD**

Účinnost od: **19 FEB 26**  
Účinnost do: **20 AUG 26 1800 UTC**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKLT**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y0024/26

---

Výškový mechanismus (jeřáb) tvořící překážku v blízkosti letiště:

50 07 44,4 N 014 29 28,4 E (2100 m W THR RWY 05)

- MAX HGT 45 m AGL / 340 m AMSL, denní a noční značení.

---

KONEC

