

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 8/26

Datum vydání: 02 APR 26

Letňany (LKLT) - překážky v blízkosti AD

Účinnost od: **16 APR 26**
Účinnost do: **28 FEB 27 1800 UTC**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKLT**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: 04/26

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: NIL

Výškové mechanismy (jeřáby) tvořící překážky v blízkosti letiště:

Jeřáb 1 - 50 07 37,9 N 014 29 06,1 E (2800 m W THR RWY 05)
- MAX HGT 70 m AGL / 363 m AMSL, denní a noční značení.

Jeřáb 2 - 50 07 35,8 N 014 29 03,2 E (2800 m W THR RWY 05)
- MAX HGT 70 m AGL / 363 m AMSL, denní a noční značení.

Jeřáb 3 - 50 07 36,6 N 014 29 04,7 E (2800 m W THR RWY 05)
- MAX HGT 60 m AGL / 353 m AMSL, denní a noční značení.

KONEC

