

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
Letecká informační služba  
Navigační 787, 252 61 Jeneč  
☎ +420 220 372 825  
☎ +420 220 372 702  
aim@ans.cz  
http://aim.rlp.cz



Řízení letového provozu  
České republiky

VFR příručka - Česká republika

**VFR-SUP 12/20**

Datum vydání: 19 NOV 20

---

### **Stožár v blízkosti letiště České Budějovice (LKCS)**

Účinnost od: **19 NOV 20**

Účinnost do: **30 JUN 22 2359 UTC EST**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKCS**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: 12/19

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: NIL

- 
- 1 Překážka - stožár v poloze 48° 56' 43,12" N, 14° 26' 13,13" E; výška 17,8 m AGL/  
433,01 m AMSL. Denní i noční značení.**

---

KONEC