

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 5/22

Datum vydání: 10 MAR 22

Tábor (LKTA) - překážka v blízkosti AD

Účinnost od: **24 MAR 22**
Účinnost do: **31 DEC 22 1200 UTC**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKTA**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP:

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y0122/22

1 Stavební jeřáb 600 m severně LKTA v prostoru:

49° 23' 58,38" N, 014° 42' 03,72" E

49° 23' 58,29" N, 014° 42' 02,84" E

49° 23' 58,83" N, 014° 42' 03,84" E

2 Maximální výška 30 m AGL / nadmořská výška 490 m AMSL. Noční značení (červená barva).

KONEC