

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 8/23

Datum vydání: 06 APR 23

Zlín (LKZL) - uzavření RWY 17R/35L (tráva)

Účinnost od: **20 APR 23**

Účinnost do: **UFN**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKTL**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y0085/23

RWY 17R/35L (tráva) je uzavřena.

————— KONEC —————