

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 11/24

Datum vydání: 25 JUL 24

Liberec Nemocnice (LKLC) - překážky v blízkosti heliportu

Účinnost od: **08 AUG 24**

Účinnost do: **UFN**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-HEL-LKLC**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y1393/24

Jeřáby v blízkosti heliportu:

- Jeřáb 1 - 50 46 09,75 N 015 03 45,64 E
- výška 64 m AGL / 449 m AMSL, délka ramene 50 metrů, noční značení.

- Jeřáb 2 - 50 46 12,80 N 015 03 46,51 E
- výška 59 m AGL / 444 m AMSL, délka ramene 50 metrů, noční značení.

- Jeřáb 3 - 50 46 11,07 N 015 03 47,44 E
- výška 46 m AGL / 431 m AMSL, délka ramene 50 metrů, noční značení.

- Jeřáb 4 - 50 46 09,86 N 015 03 48,69 E
- výška 38 m AGL / 431 m AMSL, délka ramene 50 metrů, noční značení.

- Povolené přiblížení směr 330°, povolený vzlet směr 150°.
- Směr přiblížení 155° a směr odletu 355° jsou uzavřeny z důvodu výskytu překážek.

KONEC