

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
Středisko AIM  
Navigační 787, 252 61 Jeneč  
☎ +420 220 372 841  
☎ +420 220 372 702  
aim@ans.cz  
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu  
České republiky

VFR příručka - Česká republika

**VFR-SUP 19/24**

Datum vydání: 12 DEC 24

---

## Letňany (LKLT) - překážky v blízkosti AD

Účinnost od: **26 DEC 24**

Účinnost do: **31 DEC 25**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKLT**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y2941/24

---

### Jeřáby v blízkosti heliportu:

Jeřáb 1 - 50 07 13 N 014 30 15 E (0,8 NM SW před THR RWY 05L)

Výška 60 m AGL / ELEV 346 m AMSL, délka ramene 50 m, denní i noční značení.

Jeřáb 2 - 50 07 12 N 014 30 13 E (0,8 NM SW před THR RWY 05L)

Výška 45 m AGL / ELEV 331 m AMSL, délka ramene 50 m, denní i noční značení

---

KONEC

