

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 17/25

Datum vydání: 26 JUN 25

Olomouc (LKOL) - překážky v blízkosti AD

Účinnost od: **10 JUL 25**

Účinnost do: **31 JAN 26**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKOL**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y0870/25

Jeřáby v blízkosti letiště:

- Jeřáb 1 - 49 35 24,18 N 017 13 26,14 E (0,5 NM NE LKOL)
- MAX HGT 40 m AGL / 282 m AMSL, noční značení.

- Jeřáb 2 - 49 35 25,90 N 017 13 24,97 E (0,5 NM NE LKOL)
- MAX HGT 40 m AGL / 282 m AMSL, noční značení.

KONEC
