

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Letecká informační služba
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 825
☎ +420 220 372 702
✉ ais@ans.cz
http://lis.rtp.cz



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 26/16

Datum vydání: 22 DEC 16

Břeclav (LKBA) - zúžení RWY 08/26

Účinnost od: **01 JAN 17**

Účinnost do: **UFN**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKBA**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: 10/16

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: NIL

- 1 RWY 08/26 tráva - zúžená na 40 m. Nové rozměry RWY budou 740 m x 40 m. Zúžení provedeno denním značením. Na uzavřené jižní části RWY 08/26 budou prováděny zemní práce. Práce na upravované ploše budou probíhat pouze mimo publikovanou provozní dobu letiště.

KONEC