

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 16/22

Datum vydání: 28 JUL 22

České Budějovice (LKCS) - překážka v blízkosti AD

Účinnost od: **11 AUG 22 0000 UTC**

Účinnost do: **28 FEB 23 2359 UTC**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKCS**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y1447/22

1 **Překážka v blízkosti letiště LKCS - mobilní jeřáb ve směru přiblížení na RWY 27 v prostoru vytyčeném body:**

48 56 55,10 N 014 27 09,00 E (1 NM E LKCS)

48 56 57,11 N 014 27 09,21 E (1 NM E LKCS)

48 56 57,62 N 014 27 02,09 E (0,9 NM E LKCS)

48 56 55,28 N 014 27 03,13 E (0,9 NM E LKCS)

Výška maximálně 42 m AGL / 440 m AMSL.

Činnost jeřábu denně v čase 0500 - 1600, noční značení.

KONEC