

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 2/23

Datum vydání: 12 JAN 23

Zbraslavice (LKZB) - dočasné zúžení RWY 15/33

Účinnost od: **12 JAN 23**

Účinnost do: **UFN**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKZB**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y2942/22

RWY 15/33 letiště Zbraslavice (LKZB) je dočasně zúžená ze 150 m na 80 m z důvodu orání, rovnání a obnovy travního porostu na jihozápadní straně původní RWY 15/33 po celé délce. Na zúžené RWY 15/33 určené k používání je instalováno denní značení pomocí prahových a postranních značek.

KONEC

