

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 5/25

Datum vydání: 06 FEB 25

Heliport HEMS Ostrava - Nemocnice (LKOP) - překážky v blízkosti heliportu

Účinnost od: **20 FEB 25**
Účinnost do: **UFN**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-HEL-LKOP**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y3543/24

Jeřáb v blízkosti - západně od heliportu:

- Autojeřáb - 49 49 44,80N 018 09 38,36E
- výška 36 m AGL / 295 m AMSL, noční značení.

KONEC