

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
☎ +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 26/25

Datum vydání: 16 OCT 25

Praha 5 - Motol (LKPH) - překážky v blízkosti heliportu

Účinnost od: **30 OCT 25**

Účinnost do: **31 AUG 26 1800 UTC**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-HEL-LKPH**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: Y2685/25

Jeřáb v blízkosti heliportu:

- 50 04 20,59 N 014 20 35,38 E
- Výška 36 m AGL / 331 m AMSL. Délka výložníku 50 m. Denní a noční značení.

—KONEC—